

СОГЛАСОВАНО

Алексинская местная организация
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Общество Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Л.В. Никифорова

« 30 » 11

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
город Алексин
П.Е. Федоров

« 10 »

12

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного
вида №19»

И.Г. Чечулина

« 13 »

12

2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус

1.2. Адрес объекта

301365 Россия, Тульская обл., город Алексин, ул. Вересаева д.3-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2033,6 кв.м.

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 14920 кв. м

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №19», МБДОУ «ДС комбинированного вида №19»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

301365 Россия, Тульская обл., город Алексин, улица Вересаева, дом 3-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

администрация муниципального образования город Алексин

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

301361 г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д.10; т. (48753) 40395, факс (48753) 43270

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг ОКВЭД 85.11 организация предоставления дошкольного образования детям на территории муниципального образования Алексинский район

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180-190 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской общественный транспорт № 3 (от конечной остановки микрорайона «Сельхозтехника» через Автовокзал,

через микрорайон Соцгород в микрорайон Петровский, остановка «Военный

городок», городской общественный транспорт № 4 от остановки Бор, через

микрорайон» Соцгород в микрорайон Петровский, остановка «Военный городок»,

автобус Алексин-Красное № 110, автобус Бухорма-Петровка № 103 до входа в учреждения _____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать спуск к входной калитке)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП –И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ И(О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП И(К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт Письмо в администрацию МО
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 13 » 12 20 18 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 30 » 11 20 18 г.
3. Решения Комиссии Приказ № 102 от « 30 » 11 20 18 г.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать спуск к входной калитке)Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП- И(К,О,Г,У)	101-108	52-59
2	Вход (входы) в здание	ДПВ	1-11	25-31; 81-84
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ -И(О,Г,У)	109-112; 23-29;	96-99; 39-41;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать спуск к входной калитке)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП- И(К,О,Г,У)	101-108	52-59
2	Вход (входы) в здание	ДПВ	1-11	25-31; 81-84
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ -И(О,Г,У)	109-112; 23-29;	96-99; 39-41;

	эвакуации)		20-24	42-45;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ- И(О,Г,У)	44;73;64;40; 45;72;73;76;73; 76;63;71;50;58; 72;66;120;52;72 5435;55	60;66;79;80; 70;71;86;86;94;101 102;67;68;69; 62;61,63;80; 66;79;65;95;104;64
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –И (О,С,Г,У)	50;58;66;70;75	74-78
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП – И(К,О,У)	нет	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ	94-100	87-93

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт Письмо в администрацию МО
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **zhit - vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>6</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>6</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>11</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> </u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u>53</u> л. |
| Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на <u> </u> <u>2</u> л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта), территория прилегающая к зданию, пути движения на территории. на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ «ДС комбинированного вида №19»

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

И.Г. Чечулина

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Ж.В. Касьян

Педагог- психолог

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

И.В. Почевалова

Председатель первичной профсоюзной организации

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

О.А. Покатина

В том числе:

представители общественных организаций и

эксперты по доступной среде:

председатель Алексинской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Л.В. Никифорова

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20__ г. (протокол №)
Комиссией
(название). _____



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

«ДС комбинированного вида № 19»

Чечулина И.Г..

12 2018 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2033,6 кв.м.
часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №19» (МБДОУ «ДС комбинированного вида № 19»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3-а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация муниципального образования город Алексин
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д.10, тел.(48753)4-03-95, факс (48753)4-32-70

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг 80.10.1, организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями

умственного развития дети с ОВЗ, нарушениями опорно-двигательного аппарата, РАС, с нарушениями интеллекта.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180 -190

человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской общественный транспорт: автобусы №№ 3, 4, Алексин-Красное №110,

Бухторма-Петровка

№103

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: уклон спуска к входной калитке 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (установить поручень для спуска к входной калитке)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно).

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №19»
301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3-а
Наименование объекта, адрес

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию:	есть	118; 119	1; 2	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд Калитку выделить контрастной маркировкой	Текущий ремонт
					Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой(0,5х0,5 м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	77-93	3 - 19	Отсутствует информирующие указатели ко входу на объект поддержка на всех путях движения МГН Уклон пути – нет	К,О,С,	На пути движения к объекту оборудовать твердое покрытие вокруг металлических лестниц Установить информирующие указатели по пути движения ко входу на объект Установить перекатные пандусы при входе на	Текущий ремонт

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт Письмо в администрацию МО
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
согласовано _____

_____ (подпись, Ф.И.О., должность: координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

							игровую площадку (при капремонте установить пандусы не менее 1:10 либо уложить бордюрный камень) Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.	
1.3	Лестница (наружная)	есть	94-98	20-24				
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-И(К,О,Г,У)	101-108	52-59	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 19»
301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3-а
Наименование объекта, адрес

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	23-26	42-45	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,СГ,У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
						К	Доступ на второй этаж производится с помощью ступенькохода	Не нуждается
					Выключатели электророзетки расположены выше 0,8 м от уровня пола (1,65м)	К,О,У	Установить на высоте не выше 0,8м	Текущий ремонт
					Имеются перепады высот в виде порогов	К,О,С	Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м	Текущий ремонт
					На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса, либо поручни, либо	С,Г	Оборудовать пути движения тактильными направляющими либо поручнями, либо индикаторами или цветом.	Текущий ремонт

					индикаторы.			
					Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах скамьями с опорой для спины и подлокотником	
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
					Присутствуют выступающие элементы в коридорах	С	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	27-29	39-41	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей, либо выделить цветом.	Капитальный ремонт
					Не предусмотрено рельефные обозначения этажей на поверхности поручней лестниц	С	На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также	Текущий ремонт

							предупредительные полосы об окончании перил	
					Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О,С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам высотой 0.02м	Текущий ремонт
					Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей		На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	
					Отсутствуют перила с двух сторон	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон	Капитальный ремонт
					Присутствуют выступающие элементы конструкций на лестничных маршах	С	Оградить либо выделить контрастно цветом выступающие элементы конструкций на лестничных маршах	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	52; 72	79; 80; 94; 95	Дверные пороги превышают 0,014 м одного	К,О,С	Установить перекатные пандусы в местах перепада	Текущий ремонт

					элемента		высот	
					Дверные наличники или края дверного полотна не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,У	Выделить контрастно дверные проемы	Текущий ремонт
					Дверные ручки не нажимного действия	О,С	Установить ручки нажимного действия «С» или «П» образного типа	Текущий ремонт
					Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г,У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
3. 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		87 - 93	Не везде на путях эвакуации присутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	Текущий ремонт
					Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам	К,О,С,Г,У	Предусмотреть альтернативные пути эвакуации Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
					Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м Присутствуют одиночные ступени	К,О,С	Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м) Одиночные	Капитальный ремонт

						ступени заменить сездами	
					Не оборудованы перила на эвакуационных выходах	Оборудовать перила с двух сторон на эвакуационных выходах	Капиталь- ный ремонт
					Нет аварийного освещения на эвакуационных лестницах	К,О,С,Г, У Установить аварийное освещение на эвакуационных лестницах не менее 20 лк	Текущий ремонт
					Ширина дверных проемов на путях эвакуации менее 0,9м	К,О,С Предусмотреть ширину дверных проемов на путях эвакуации не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
					Полотна дверей и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной	С,О,Г,У Нанести контрастную окраску на дверные полотна и ручки относительно окружающей среды	Текущий ремонт
					Ручки на дверях по пути эвакуации не нажимного действия, имеются задвигжки	С,О,У Установить ручки нажимного действия на дверях по пути эвакуации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)	23-29; 94-98 109-112	39-45; 96-99; 20-24	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению _____

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 19»

301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3-а

Наименование объекта, адрес

2. Входа (входов) в здание

I Результаты обследования:

№ п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2. 1	Лестница (наружная)	есть	30- 34	20- 24	Отсутствуют тактильные предупреждающ ие указатели перед лестницей	О,С,У	Обустроить предупреждающ ие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничного марша	Текущи й ремонт
2. 2	Пандус (наружный)	нет				О,С,У	Обустройство пандуса	Текущи й ремонт
2. 3	Входная площадка (перед дверью) • Глубина • Ширина • Высота Поверхность площадки: • твердая (не скользя при намокани	есть	1-11	32- 38; 81- 84	Отсутствуют пандусы и другие средства подъема 2 м 1,5м 0,5м да нет	К,О,С,Г, У	Установить пандусы	Текущи й ремонт

	и); • уклон							
2. 4	Дверь (входная)	ест ь	1-11	25- 31; 81- 84	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Адаптация не нужна Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущи й ремонт
					Дверные пороги превышают 0,014 м одного элемента	К	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущи й ремонт
2. 5	Тамбур	ест ь	13- 22	46- 51; 100 ; 62	Дверные пороги превышают 0,014 м одного элемента	К	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

І Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДПВ	1-11	25 -31; 81-84	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 19»
301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д.3-а
Наименование объекта, адрес

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
I Результаты обследования:

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4. 1	Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)	есть	52; 72;	60; 66; 79; 80	Таблички с названием кабинетов установлены на высоте вне диапазона 1,2-1,6м	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0.1 – 0.5м от дверного проема.	Текущий ремонт
					Отсутствуют перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Рекомендуется установить перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,5х0,5м, предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт

					Не обозначены места для размещения воспитанников-инвалидов	К,О,С,Г	В помещении групп первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для воспитанников, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	Текущий ремонт
					Отсутствуют световые информационные табло в холлах и	К,О,С,Г,У	Рекомендуется установить световые информационные табло в холлах	Текущий ремонт
	Игровая комната	есть	54	65; 95	Ширина дверного проема 0,75м, высота порога – 0,046м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Капитальный ремонт
	Кабинет логопеда, кабинет психолога	есть	72	66; 79	Ширина дверного проема 0,75м, высота порога – 0,046м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов	Капитальный ремонт

							использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	
					Места для занятий с логопедом и психологом не оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения места работы логопеда и психолога системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тренажерами коррекции речи и т.п. Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк Предусмотреть специализирова нный стол и стул с подлокотником для инвалидов	Текущий ремонт
	Групповые комнаты	ест ь	44; 64; 40; 73	70;71; 86; 94, 101	Ширина дверного проема 0,75м Высота порога – 0,025м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Текущий ремонт
					Группы не	С,Г,У	Оборудовать	Текущий

					оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ		группы согласно стандартам дошкольного образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301) Не все группы оснащены специализированными столами и стульями для инвалидов, интерактивным и досками, проекторами с экранами	ремонт
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
					Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К.О	Предусмотреть расстановку мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м	Текущий ремонт
	Медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет)	есть	52	60-63; 80	Ширина дверного проема 0,75м Высота порога – 0,05м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету До	Капитальный ремонт

							капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	
					Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторам и вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента Предусмотреть разворотные площадки т проходы к медоборудованию	Капитальный ремонт
					Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)	Текущий ремонт
					Дверные ручки не нажимного действия	О,С	Установить дверные ручки нажимного действия	Текущий ремонт
					Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О,	Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м	Текущий ремонт
	Изолятор	есть	53	62	Ширина дверного проема 0,75м Высота порога – 0,045м	К,О,С	Установить двери шириной дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Санузел	К,О,С	Оборудовать	Капиталь-

					(туалет) не оборудован и не адаптирован для инвалидов Ширина дверного проема в санузле 0,75м		универсальный санузел в медицинском блоке Расширить дверные проемы до 0,9м	новый ремонт
					Ширина дверного проема эвакуационного выхода менее 0,9м Высота порога – 0,06м Имеются ступени		Установить двери с шириной дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Текущий ремонт
	Спальные комнаты	есть	57; 45; 69	72; 73; 102	Ширина дверных проемов менее 0,9м	К, О, С	Установить дверные проемы шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					В ряде спальных помещений не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника	К	Выделить спальное место для инвалида (не менее 5% от общего числа мест), ближайшее к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода	Текущий ремонт

							между кроватями не менее 1,2м	
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие Рекомендуется оборудовать поручни на путях движения между групповой и спальными помещениями	Текущий ремонт
	Раздевалки	есть	63; 71; 76	67;68; 69	Ширина дверного проема менее 0,9м (0,7-0,75м	К,О,С	Установить дверь шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи и размером не	Текущий ремонт

							менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями и в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2 м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
4.2	Зальная форма обслуживания							
	Музыкальный зал	есть	35	104	Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)	Текущий ремонт
					Зеркальная часть стены не ограждена	О,С	Рекомендуется оградить	Текущий ремонт

					поручнями		зеркальную часть стены поручнями на высоте 0,9м и 0,7м	
	Спортивный зал	есть	55	64	Ширина дверного проема-0,75м Не закреплено	К,О,С	Предусмотреть дверной проем шириной не менее 0,9м в	Капитальный ремонт

				напольное покрытие		свету Закрепить напольное покрытие	
				Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования воспитанников	К,О,С,Г	Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными	Текущий ремонт

							наклеивающими ся полосами	
					Не предусмотрены и не обозначены подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов на коляске и для занятий инвалидов с нарушением зрения и опорно- двигательного аппарата	К	При расстановке оборудования и тренажеров обозначить зоны безопасности для занятий и подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,2м	Текущий ремонт
					Не оборудованы зоны безопасности в залах для занятий инвалидов	К,О,С		
4. 3	Прилавно- я форма обслуживан ия	Не т						
4. 4	Форма обслуживан ия с перемещени ем по маршруту	Ест ь			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопите льные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г ,У	Установить тактильные направляющие и светонакопитель ные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	
4. 5	Кабина индивидуаль ного обслуживани я	Не т						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствии с СП 59.13330.2016			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И(О,Г,У)	44;73;64;40;45;72 73;76;63;71;50;58 42;66;120; 52;72;54;72;52; 35;55	70;71;86;101;91; 102;69;57; 67;68;69; 74;75;76;77;78; 60;66;79;80; 65;95;104;61;62; 63;64	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях. Места для воспитанников-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного образовательного дошкольного учреждения. Организовать мероприятия по адаптации групповых помещений детского сада согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 19»
301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д.3-а
Наименование объекта, адрес

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	42; 66; 120	76; 77; 78	Не оборудованы кабинки туалета двусторонней связью, или кнопкой звонка, аварийное освещение	К,О,С,Г,У	Оборудовать специальными устройствами связи	Капитальный ремонт
5.2	Умывальная комната	есть	50; 58	74; 75	Не оборудована кранами сенсорного либо нажимного типа	К,О,С	оборудовать не менее 5% кранами сенсорного либо нажимного типа	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У)	50;58;66;75	74;75; 76-78	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : *в общем расчетном числе кабин уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей.*

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 19»
301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Вересаева, д.3-а
Наименование объекта, адрес

6. Системы информации на объекте

I Результаты обследования:

№ п/ п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6. 1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматриваю т в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущи й ремонт
6. 2	Акустические средства	нет			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматриваю т акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформат	Текущи й ремонт

							о-ры) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(К,О,У)	нет	нет	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.